

**R44**

Страница 1 из 1

**Сервисный бюллетень SB-69**

**ДАТА:** 25 марта 2009 г.

**КОМУ:** Владелец, эксплуатантам и сервисным центрам по обслуживанию вертолётов R44 и R44 II

**ТЕМА:** Топливный фильтр-отстойник

**ПРИМЕНИМО К ВЕРТОЛЁТАМ:** Вертолёты R44, заводские номера (S/N) с **0001 по 1901**. Вертолёты R44 II, заводские номера (S/N) с **10001 по 12222**.

**СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:** В течение следующих **100 часов налёта** или **до 31 июля 2009 г.** включительно, в зависимости от того, что наступит раньше.

**ОСНОВАНИЕ:** В топливных фильтрах-отстойниках предыдущих модификаций стакан отстойника крепился к корпусу при помощи фиксирующей скобы. Настоящий Сервисный бюллетень требует замены корпусов отстойников с креплением стакана фиксирующей скобой на корпуса с резьбовым креплением стакана (при помощи резьбовой фиксирующей втулки и кольца) для повышения надёжности крепления стакана отстойника.

---

**ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:**

Закажите в «Отделе по работе с клиентами» (“Customer Service”) RHC (Робинсон Хеликоптер Компани) (через интернет-сайт компании RHC или по телефону) по одному комплекту KI-193-1 для каждого подлежащего доработке вертолёта серии R44 (карбюраторный), или по одному комплекту KI-193-2 для каждого подлежащего доработке вертолёта серии R44 II (инжекторный). Выполните доработку согласно прилагающимся инструкциям. Все инструкции по выполнению доработки также доступны в режиме online на сайте: [www.robinsonheli.com/servelib.htm](http://www.robinsonheli.com/servelib.htm).

**Приблизительные затраты**

**Материалы:** Вертолёты R44 заводской номер (S/N) 1677 и последующие, вертолёты R44 II заводской номер (S/N) 12100 и последующие – обслуживаются по гарантии. При размещении заказа до 31 июля 2009 г. включительно плата не взимается.

Стоимость набора KI-193-1 для вертолётов R44, заводские номера (S/N) с 0001 по 1676 при размещении заказа до 31 июля 2009 г. составляет 58 долларов США.

Стоимость набора KI-193-2 для вертолётов R44 II с заводскими номерами (S/N) с 10001 по 12099 при размещении заказа до 31 июля 2009 г. составляет 98 долларов США.

В заказе необходимо указать заводской номер (S/N) вертолёта.

**Трудозатраты:** 1,0 человеко-час для вертолётов серии R44.

1,5 человеко-часа для вертолётов серии R44 II.

Инженерно-техническая часть данного бюллетеня приведена согласно FAR - Федерального авиационного устава (США) и одобрена FAA - Федеральным управлением гражданской авиации (США).